

Mesa de tapas PMA GC-480 COMPACT HOT



PMA PRODUCT



Un equipo para recubrir una capa delgada de pegamento en superficies planas como papel, cuero, PVC y la producción de cubiertas para tapa dura, cabezales de calendario, etc. Consiste en: un laminado para aplicar pegamento caliente y una mesa de montaje.

Equipo disponible para encolado en frío y en caliente.


Se recomienda comprar un tanque adicional para el pegamento frío, de modo que para cada tipo de pegamento haya un tanque por separado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Encolado	Caliente (opcional frío con tanque adicional)
Velocidad	Regulable hasta 15 m/min
Ancho máximo laminado con pegamento	Hasta 520 mm
Formato mínimo para una portada (abierta)	30 x 70 mm
Formato máximo de la cubierta abierta	480 x 820 mm
Gramaje máximo lomo	80-440 g/m ²
Rizo de bordes medida vuelta	Regulable de 8-45 mm
Espesor mínimo del conjunto	1 mm
Espesor máximo del conjunto	6 mm
Ancho mínimo lomo	De 1 mm
Control de temperatura	Regulable hasta 90° C (pantalla digital)
Tiempo de calentamiento	+/- 30 minutos
Capacidad de la cubeta	4 L
Rodillos	2 (de acero inoxidable)
Mesa	Si
Calentador	Eléctrico
Consumo / Potencia	2,2 kW / 230 V - 50 hz
Dimensiones	1574 x 940 x 1164 mm (con embalaje: 1500 x 1080 x 1500 mm)
Peso	265 Kg (con embalaje: 310 kg)

DISPONEMOS DE TODAS LAS MÁQUINAS Y CONSUMIBLES PARA LAS POST-IMPRESIÓN



PMA GC-480 COMPACT HOT está disponible en dos opciones

1. Cola fría
2. Cola caliente / fría

Atención, el modelo para cola fría, no sirve con pegamento caliente.

Generalmente, la versión de cola fría es más barata pero tiene algunas limitaciones. Las consultas que recibimos son el 90% para el modelo de cola caliente.

¿Cuáles son las características de ambos tipos?

Cola Fría

- Permite un tiempo de secado mayor
- Es obligatorio limpiar los rodillos después de cada trabajo
- Se recomienda esperar aprox. 8 horas, antes de continuar el siguiente trabajo

Cola Caliente

- Posibilidad de limpiar la máquina vertiendo agua en los rodillos. El agua puede mezclarse con el pegamento y reutilizarse para el siguiente trabajo
- No hay que esperar. Está lista inmediatamente para el siguiente trabajo.
- No incluye agua, por lo que no hay riesgo de ondular la cubierta.